

Microconf versionshistorik

4.4.4

Microconf

Ingen ändring

Hyttmodul

Ingen ändring

Tiltmodul

- Ändrat säkerhetsprotokollet så att vi accepterar att redskapslås-paket försvinner, huvudsaken att sekvensräknaren är skild från föregående paket. Detta för att lösa problemen med pulserande redskapslås.

Expansionsmodul

Ingen ändring

4.4.2

Microconf

- Valet "QSC" infört på knapp. Gäller i alla användarbanker.
- Spak-bilder i input-matchning borttagna. Standard bild utan spak visas alltid.

Hyttmodul

- Knappfunktionen QSC införd i input-matchning.
- Pytsarströmmen sätts alltid till 1800 mA om funktionen QSC är aktiv. Innebär att det även fungerar med spakemulering och pytsarväxling.
- Inga andra funktioner blockeras av QSC.
- Felkod sätts om QSC väljs på osäker knapp.

Tiltmodul

Ingen ändring

Expansionsmodul

Ingen ändring